



SERVICE-INFORMATION

Nr. 84/116

Olympia Werke AG · 2940 Wilhelmshaven · Postfach 960

CD 70

Bearbeiter: Walter, VK 23
Telefon (04421)-78-3128

November 1973

VK, VE, VX, VIL, VI 3 5x, VI 5 12x, R/VL 5x, VW, VK 11

1. Änderung der Leiterplatte
2. Logikplatte mit Tastatur zum Austausch

Zu 1.:

Problem: Die Leiterplatte des CD 70 wird ab Masch.-Nr. 09 111 79 in geänderter Ausführung geliefert.

Abhilfe: Den geänderten Stromlauf- und Bestückungsplan finden Sie in der Anlage. Die bisherige Logikplatte ist mit der neuen voll austauschbar. Deshalb wird die E-Nummer beibehalten.

Zu 2.:

Problem: Bisher war es nicht möglich, einen Quickservice durchzuführen. Es konnten nämlich die Baugruppen des CD 70 nur mit dem Lötkolben voneinander getrennt werden.

Abhilfe:


Unter der Ersatzteil-Nr.	Exp.Pr.	NL-Pr.
84/130-5000.2 Logik m. Tastatur cpl.	258,--	516,--

können Sie ab sofort Logikplatten, die bereits mit der Tastatur verlötet sind, vom Lager VK/ZV 13 abfordern.



Bei schnellen Reparaturen können Sie dann das Innenleben des CD 70 cpl. austauschen und eine Reparatur hinterher ohne Zeitdruck durchführen.

Fachbereich Kundendienst


VK 23


(Hermann)


Anlage




LN-12L




2SA564



2SA749



2SC828




2SC1518

CD70

Bestückung
84/130-5100.2

1.11.1973



CD70
 Stromlaufplan
 84/130 - 5100.2
 1.11.1973